



УИВКПЖДАЮ
Директор МКУДО
«Волчихинская ДШИ»
Саддаров С.К.
«09» октября 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

с. Волчиха

«09» октября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Волчихинская детская школа искусств»

1.2. Адрес объекта Алтайский край с. Волчиха, ул. Кирова, 101

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 877 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1834 кв.м

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального - 2022

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Волчихинская детская школа искусств», МКУДО «Волчихинская ДШИ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Алтайский край с. Волчиха, ул. Кирова, 101

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Культура

Дополнительная информация предоставление Дополнительного образования детей и взрослых в области искусства.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет

3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да нет.

3.2.2 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.3 Пешеходный переход, оборудованный сигнальными фонарями.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (г,у)		
2	Вход входы в здание	ДУ-И (г,у)		
3	Путь (пути) движения внутри здания в т.ч. п и эвакуации	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧВ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (г,у)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (о,к,у)		
7	Пути движения к объект (от остановки транспорта	ДУ-И (о,к,г,у)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным «частично избирательно».

СЗД № 3 – доступно «условно».

СЗД № 4 – доступно «частично всем».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию, участок	Обустройство автостоянки
2	Вход входы в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте на всех зонах	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ; с 01.10.2020 г. по 08.10.2020 г.

в рамках исполнения Паспорта безопасности объекта

(указывается наименование Документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.2 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – МО Волчихинский район;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование Документа и выдавшей его организации, Дата), прилагается

Паспорт безопасности МКУДО «Волчихинская ДШИ» 2020 г.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала) - volchihadshi.edu22.info

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту нал.

2. Входа (входов) в здание нал.

3. Путей движения в здании нал.

4. Зоны целевого назначения объекта нал.

5. Санитарно-гигиенических помещений нал.

6. Системы информации (и связи) на объекте нал.

Результаты фотофиксации на объекте

Позэтажные планы, паспорт БТИ имеются

Директор МКУДО «Волчихинская ДШИ»:

Саддаров С.К.

Члены комиссии:

Зам. Директора по УВР:

Ждан М.С.

Начальник КГКУ

«Управление социальной защиты населения
по Волчихинскому району»

Попова Е.В.